禾川 SV-X2E 伺服驱动器参数设定

编号	参数名称	设定值	内容	
P00.00	电机旋转正方向定义	0/1	设定指令方向和电机旋转方向的关系	
P00.01	控制模式选择	0	位置控制	
P00.05	位置指令来源	0	脉冲指令	
P00.07	脉冲串形态	4/5	CW+CCW,正逻辑/CW+CCW,负逻辑	
P00.08	电机一圈所需单位指令数	10000	设定电机每转一圈所需要的脉冲数	
P00.10	第1电子齿轮比分子	1	设定第 1 电子齿轮比分子	
P00.12	电子齿轮比分母	1	设定第1电子齿轮比分母	
P00.14	电机一圈输出脉冲数	2500	设定电机每转一圈输出的脉冲数	
P00.16	脉冲输出正方向定义	0/1	设定脉冲输出功能的相序逻辑	
P04.11	DI1 端子逻辑选择	1	伺服使能逻辑-0: 低电平有效/1: 高电平有效	
P00.18	脉冲输出功能选择	0/1	反馈脉冲方向调整	
P04.22	报警信号	1	DO2 功能选择为报警	
P04.32	DO2 信号逻辑	1	常闭信号	

禾川 SV-X2E 伺服驱动器接线

控制板端子接口			禾川 SV-X2E 伺服驱动器 CN1 接口			
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	
10	P+	工柱取油绘山	41	CMD_PLS	指令脉冲输入1	
11	P-	正转脉冲输出	43	/CMD_PLS		
13	S+	反转脉冲输出	37	CMD_DIR	指令脉冲输入2	
14	S-	汉 积 州 刊 田	39	/CMD_DIR		
2	A+	A 相反馈脉冲输入	21	OUT_A	л <i>Нак</i> е П	
3	A-	A相区项脉冲制入	22	/OUT_A	A 相输出	
4	B+	D和巨牌的冲給)	25	OUT_B	B 相输出	
5	В-	B相反馈脉冲输入	23	/OUT_B	D 作用 iii	
6	Z+	Z 相反馈脉冲输入	13	OUT_Z	Z 相输出	
7	Z-	2 相区项脉冲制入	24	/OUT_Z		
1	+24V	+24V 电源	17	+24V	注 1	
			11	COM1	I/O 电源 DC24V 输入	
9	OV	24V 电源地	14	G24V	注 1	
			6	BKOFF-	抱闸解除-	
			4	ALM-	ALM-	
15	ALRM	伺服驱动器报警	5	ALM+	报警	
12	BRAKE	电机刹车	7	BKOFF+	抱闸解除+	
8	SON	伺服使能	9	S_ON	伺服使能	